Schulungsmodul: SMED Version: V 0.1

Schulungselement	Uhrzeit	Modul 1	Uhrzeit	Modul 2	Uhrzeit	Modul 3	Uhrzeit	Modul 4
Plenum Gruppenarbeit	08:30	Begrüssung Ausgabe Schulungsunterlagen Vorstellung der Teilnehmer Agenda	ca. 9:30	Grafische Darstellung Step 0 Anwendung Streifentechnik Analyse Step 0 Things Gone Wrong*	11:15	Analyse Step 1 Festlegung interner / externer Umbauaktivitäten Things Gone Wrong*	13:45	Analyse Step 2 Erstellung des Problemreporting Optimierung des WES Things Gone Wrong*
Vortrag Schulung Wissenstransfer Präsentationen	08:50	Grundlagen / Zusammenhänge Szenario SMED in 8 Schritten Technische Informationen	10:00	Arbeitsplatzorganisation - 5S Fehlervermeidung Checklisten / Zeitaufnahmen Interner / Externer Umbau	11:35	Strukturierte Problemlösung-KVP Problemreporting (PCAR) Blatt der Arbeitselemente (WES) Standardisierte Arbeit (QPS)	14:15	Technische Standardisierung Technische Umbauoptimierung Problemlösungsunterstützung Prozessbestätigung
Übung Spiele	09:10	Aufgaben / Selbstbestimmung Vorbereitung Step 0	10:30	Erstellung der Checklisten Vorbereitung Step 1	12:05	Erstellung WES Teamtraining - Spezialisierung Erkennen paralleler Aktivitäten Vorbereitung Step 2	15:00	Bearbeitung Problemreporting Einführung techn. Optimierungen Vorbereitung Step 3
Praktische Übung Anwendung	09:15	**Vor SMED - Step 0** Int. - Extern Konfus	10:45	**SMED Step 1** Zeitaufnahme Umbauschritte und aller Sub-Funktionen	12:45	**SMED Step 2** Spezialisierung Trennung int. / ext. Aktivitäten Standardisierung	15:30	**SMED Step3** Optimierter Umbau (1.Näherung)
Diskussion Pause			**ca. 11:00 Kaffepause**		**ca. 12.55 Mittagspause**		ca. 15:31 **Ende** ca. 16.30	Umsetzung in der Praxis Abschlussdiskussion

(*) Things Gone Wrong ist ein stehender Begriff für 'Dinge die schlecht gelaufen sind'

© 2006 JUNG LEAN ENGINEERING